Suivi de versions 2010

Document Technique > diffusion espace pro

Gamme Pabx/IPBX

Date de mise à jour 13/06/2010 / Rev 13



Sommaire

CTI V3.08	3
e.Compact & d.Compact / Pabx 3.5a / Juillet 08	4
O.box One/ Pabx 2.2 / 12.06.10	5
O.box One/ Pabx 2.1 / 12.03.10	6
O.box One/ Pabx 2.0c / 16.06.09	7
O.box / Pabx 5.2 / 12.06.10	8
O.box / Pabx 5.1 / 12.03.10	9
O.box / Pabx 5.0d / 03.12.09	10
O.box / Pabx 5.0c / 23.10.09	11
O.box / Pabx 5.0b / 16.06.09	12
O.box / Pabx 4.0d / 23.03.09	13
O.box / Pabx 4.0c / 09.02.09	14
O.box / Pabx 4.0b / 16.12.08	16
O.box / Pabx 4.0a / 25.11.08	17
O.box / Pabx 3.0d / 17.10.08	19
O.box / Pabx 3.0a / 20.05.08	20
O.box / Pabx 2.1h / 06.03.08	22
e.Volution / Pabx 3.7 / 07.02.08	24

CTI V3.08

CTI 3.08: <u>Télécharger</u>

Manuel d'installation : <u>Télécharger la notice</u>

Manuel D'utilisation : <u>Télécharger la notice</u>

Couplage avec Outlook : <u>Télécharger la notice</u>

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des nouveautés \bigcirc par rapport aux versions antérieures

Sauf remarque particulière \blacktriangleright , elle est téléchargeable sur tout produit.

			Ι. Ι
Version		Contenu	B
CTI 3.08	\odot	Etat des postes : Sur l'intercom visualisation de l'état de retrait des postes ("En absence" ou "En ne pas déranger") - nouvelle icône	
CTI 3.08	\odot	Appel masqué Enregistrement des appels masqués dans le journal des appels (Libellé "Inconnu")	
CTI 3.08	\odot	Saisie alphabétique Gestion de la saisie alphabétique dans la zone de numérotation. Une liste déroulante interactive vous propose les noms correspondant à votre saisie (10 noms max)	
CTI 3.08		Clic To Call Emettre un appel à partir d'une autre application Windows (Word, Excel, courriel, Internet). Mettre le numéro de téléphone en surbrillance, appuyer sur la touche F9. l'appel sera émis et pourra être suivi sur le CTI	
CTI 3.08	\odot	Push To Talk Programmation de la fonction PTT (annonce vers poste) directement sur l'intercom	
CTI 3.08	\odot	Conférence Possibilité de supprimer un seul des conférenciers. Retour vers une communication simple.	
CTI 3.08	\odot	Application client Ajout de la zone "Application client" dans le configurateur pour pouvoir lancer une application PC sur réception d'appel avec comme argument le numéro de l'appelant et son nom (optionnel)	
CTI 3.08	\odot	Renvoi extérieur Gestion des renvois vers un numéro extérieur ou vers la messagerie vocale	
CTI 3.08		Interception en composant le « 3 »	
CTI 3.08	æ	Parcage en composant « 60 » suivi du code de parcage	
CTI 3.08		Affichage –Visualisation de l'occupation des lignes sur l'intercom personnalisé.	
CTI 3.08		Annonce vers poste en composant le « 491 » suivi du numéro du poste	

e.Compact & d.Compact / Pabx 3.5a / Juillet 08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 3.05 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Sauf remarque particulière , elle est téléchargeable sur tout produit e.Compact et/ou d.Compact

Version	Contenu	R
e.compact / d.compact	Dorénavant, les versions 3.5a rendent la télémaintenance compatible sur tous les réseaux Rnis	

O.box One/ Pabx 2.2 / 12.06.10

Version France VN6: Téléchargement en VN / Euronumeris Version France ETSI: <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 2.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box One incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs Par rapport aux versions Tests.

Version		Contenu	B
O.box One 2.2	\odot	Cette version supporte : • La fonctionnalité eVoiceMail	
O.box One 2.2	613	Blocage de la téléphonie sur IP lorsqu'un poste IP fait un transfert non supervisé vers un terminal en absence ou en « ne pas déranger ».	B
O.box One 2.2	613	Coupure de communication lorsqu'un poste appatient à un acheminement accueil après une boucle de 15 secondes et qu'il est programmé avec un renvoi externe.	B

O.box One/ Pabx 2.1 / 12.03.10

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u> Version France ETSI: <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 2.0 : Télécharger le RHM

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box One incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions Tests.

Version		Contenu	B
O.box One 2.1	(i)	Cette version supporte : Ie nouveau poste évolué e.50 I'auto-provisioning du poste SIP.10	
O.box One 2.1	613	Correction dans le message SIP « Status 100 Trying » complété par l'URI complète	B
O.box One 2.1	613	Correction de la régression sur l'activation d'un transfert par aboutement	B

O.box One/ Pabx 2.0c / 16.06.09

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u> Version France ETSI: <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 2.0 : Télécharger le RHM

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box One incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions Tests.

Version		Contenu	B
O.box One 2.0c	©	Nouvelle plate forme IPBX d'entrée de gamme - O.box one - destinée au marché des PME jusqu'à 8 postes. IPBX monocarte totalement équipé avec un port WAN, un port USB, un port LAN, 4 FXS, 2 FXO et 1 BRI. Capacité de base de : • 2 communications SIP Trunk extensible à 4 par licence modulo 2 • 2 postes IP extensible à 8 par licence modulo 2 ou 6 (8 postes SIP maximum, 4 postes IP dédiés IP.930 ou IP.950 maximum) • 4 FXS • 0 FXO activable par licence • 0 BRI activable par licence • Vocal 1 heure extensible par licence modulo 1 heure	
O.box One 2.0c	E	Emettre un appel avec choix de faisceau protégé par le 883 à partir d'un poste SIP ne fonctionne pas	
O.box One 2.0c	á L	Si diffusion de l'annonce de standard auto via keyyo, l'appelant n'entend pas son interlocuteur.	
O.box One 2.0c	613	Suite à un reset le produit ne redémarre pas. L'absence du RG_factory est résolu.	
O.box One 2.0c	6E	Pb de phonie suite à une conférence à 3 et un va et vient	
O.box One 2.0c	ê.	Suite à un reset à froid, création d'un faisceau IP F3 est crée.	
O.box One 2.0c	ê.	Suite à une suppression de licences, on retrouve tout de même la licence de 4 postes IP.	
O.box One 2.0c	F	Pb sur CTI	

O.box / Pabx 5.2 / 12.06.10

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u> Version France ETSI: <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 5.0 : Télécharger le RHM

CTI 3.08: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 5.2	\odot	Cette version supporte : • La fonctionnalité eVoiceMail	B
O.box 5.2	æ	Blocage de la téléphonie sur IP lorsqu'un poste IP fait un transfert non supervisé vers un terminal en absence ou en « ne pas déranger ».	B
O.box 5.2	613	Coupure de communication lorsqu'un poste appatient à un acheminement accueil après une boucle de 15 secondes et qu'il est programmé avec un renvoi externe.	R

O.box / Pabx 5.1 / 12.03.10

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u> Version France ETSI: <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 5.0 : Télécharger le RHM

CTI 3.08: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 5.1	\odot	Cette version supporte : • le nouveau poste évolué e.50 • l'auto-provisioning du poste SIP.10	T
O.box 5.1	613	Correction dans le message SIP « Status 100 Trying » complété par l'URI complète	B
O.box 5.1	64	Correction de la régression sur l'activation d'un transfert par aboutement	D

O.box / Pabx 5.0d / 03.12.09

Version France VN6: Téléchargement en VN / Euronumeris Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 5.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.08: Télécharger

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 5.0d	64	Correction problème de gestion des codes DTMF à travers les opérateurs IP lors d'une connexion avec un serveur vocal	R

O.box / Pabx 5.0c / 23.10.09

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 5.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.08: <u>Télécharger</u>

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	A.
O.box 5.0c		Correction problème de la réception aléatoire de la tonalité de retour d'appel sur un appel départ par un ITSP (trunk SIP)	B
O.box 5.0c	6	Correction problème d'émission de la musique d'attente lors d'une mise en garde d'un interlocuteur sur un communication SIP suite à un double appel.	B
O.box 5.0c	64	Correction problème de phonie suite à présentation d'une communication qui a transité via le standard automatique.	B
O.box 5.0c	£	Correction problème de blocage de comptes SIP par l'ajout d'une temporisation de libération obligatoire de la ligne SIP après une communication, et le rééenregistrement cyclique et automatique de l'O.box auprès de l'ITSP.	R

O.box / Pabx 5.0b / 16.06.09

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris</u> +

RHM 5.0 : Télécharger le RHM

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 5.0b	\odot	Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), capacité SIP Trunk de 4 extensible à 8 communications par licence	B
O.box 5.0b		Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), capacité en postes IP de 4 extensible à 24 par licence (24 postes SIP maximum, 4 postes IP dédiés IP.930 ou IP.950 maximum)	R
O.box 5.0b	\odot	Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), licence de 2 communications SIP Trunk supplémentaires	B
O.box 5.0b	\odot	Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), licence de 2 postes IP supplémentaires	B
O.box 5.0b	\odot	Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), licence de 10 postes IP supplémentaires	B
O.box 5.0b	\odot	Sur O.box IP (UC V3, carte WAN-IP), licence CTI Manager avec 1 poste analogique	B
O.box 5.0b	\odot	Remplacement de la tonalité d'acheminement par le retour d'appel lors d'un appel vers un combiné Dect.	B
O.box 5.0b		Correction problème d' acheminement en mode nuit à destination du groupe opératrice. (tempo OK)	B
O.box 5.0b	F	Correction problème de phonie sur SIP lors d'une conférence à 3 avec externe et Attente musicale par-dessus la conférence lors d'un appel d'un PSS sur une ligne IP après avoir mis en attente son correspondant.	A
O.box 5.0b	613	Suite à un reset le produit ne redémarre pas. L'absence du RG_factory est résolue.	B

O.box / Pabx 4.0d / 23.03.09

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 4.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.08: <u>Télécharger</u>

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 4.0d	613	Correction du problème sur numérotation rapide (chiffres parasites) sur ligne analogique.	
O.box 4.0d	613	Correction du Problème de libération d'appel IP entrant via Accueil.	
O.box 4.0d	613	Correction du problème de passage en communication des appels entrants sur CTI/PSS.	
O.box 4.0d	F	Correction du problème d'un transfert d'appel émis depuis un poste CTI vers un autre poste interne.	
CTI 3.08	F	Correction du problème d'un envoi de message depuis un poste CTI vers un autre poste interne.	
O.box 4.0d	E	Correction du problème de numérotation en bloc depuis un PSS et du blocage de la touche dédiée au retrait.	
O.box 4.0d	AL	Correction du renvoi externe sur poste (Poste non sonné, retour d'appel).	
O.box 4.0d	F	Correction du Problème de libération d'appel IP entrant Via Accueil	

O.box / Pabx 4.0c / 09.02.09

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 4.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: <u>Télécharger</u>

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés \bigcirc par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 📮 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 4.0c	\odot	Fonction Standard Auto vers groupement interne (en plus de poste simple).	B
		Lors de l'appel d'un groupe interne par le standard auto, l'appel présenté bénéficie de la définition d'acheminement du groupe (diffusion, tête fixe, tête tournante) selon les états présent/absent/occupé et jour/nuit, ainsi que du débordement vers l'opératrice.	
		Possibilité de Création d'un groupement pour un seul poste pour bénéficier des définitions du groupe.	
O.box 4.0c	\odot	Création d'un menu : 916 : Effacement du code secret Personnel	R
O.box 4.0c		Correction de l'émission de chiffres « parasites » lors d'une numérotation émise par un poste Z, appel non aboutit.	R
O.box 4.0c	FÜ	Meilleure prise en compte de la programmation des numéros abrégés communs depuis le poste SIP	R
O.box 4.0c	F	Possibilité de programmer depuis tout type de poste, un renvoi extérieur vers tous types d'opérateur.	R
O.box 4.0c	FÜ	Correction mauvais fonctionnement de la DTMF sur un T0 + Mélange de communication	R
O.box 4.0c		Suppression de l'association existante lors d'une suppression d'un numéro interne	B
O.box 4.0c		Commande de gâche du portier à partir d'un poste SIP.	R
O.box 4.0c		Suppression d'un Renvoi d'installation par aboutement sur reset à froid.	B
O.box 4.0c	64	Autorisation du Renvoi externe pour le portier	B

Version	Contenu	B
O.box 4.0c	Changement de configuration matérielle sans perte de configuration	4
O.box 4.0c	Correction ralentissement vocal du produit	R S

O.box / Pabx 4.0b / 16.12.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 4.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs spar rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 4.0b		Problème d' Echo sur poste IP en com externe (aléatoire)	D
O.box 4.0b		Insertion de chiffre erroné sur numérotation départ LR (aléatoire)	R
O.box 4.0b	613	Absence de chiffre lors de la numérotation depuis combiné DECT sur sa propre base , sur un appel départ LR (aléatoire)	B
O.box 4.0b	613	Manque synthèse sur tous les postes par numérotation du 934 (Retrait par substitution !) (reproductible)	B
O.box 4.0b	6	Reset usine qui ne supprime pas le renvoi d'installation par aboutement (reproductible)	R
O.box 4.0b	E	Proxy SIP actif sur chaque exportation pour les lignes IP (Serveur WEB) (reproductible)	B

O.box / Pabx 4.0a / 25.11.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 4.0 : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: <u>Télécharger</u>

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés © par rapport aux versions antérieures

Cette version apporte des correctifs 📮 par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 4.0a	<u>©</u>	Renvoi de poste sur numéro externe ou sur messagerie : nouvelles possibilités pour appel interne, de Standard Auto ou de SDA si le poste est seul dans son groupe	R
O.box 4.0a	\odot	Faisceau tertiaire pour appel départ	B
O.box 4.0a	\odot	Faisceau complémentaire pour le renvoi par aboutement	R
O.box 4.0a	\odot	Client STUN pour fonctionnement derrière Routeur du marché pour communication VOIP et déport de poste SIP ou IP dédié IP.930 ou IP.950	4
O.box 4.0a	\odot	Sécurisation de l'enregistrement des postes SIP et IP dédié IP.930 ou IP.950 (Surtout utile pour le déport de poste !)	B
O.box 4.0a	\odot	Filtrage Audiotel	B
O.box 4.0a	\odot	Extension de la discrimination à 30 numéros de 20 chiffres pour chacun des 4 niveaux	4
O.box 4.0a	\odot	Gestion d'ITSP à appel par URL (Saisie d'un champ alphanumérique en lieu et place du n° d'appel IP)	B
O.box 4.0a	()	Visu au RHM de l'adresse MAC produit et référence matérielle de l'UC	4
O.box 4.0a	613	Correction du mélange de communication sur L.R. survenant dans certains cas particuliers	B
O.box 4.0a	613	Libération correcte des canaux IP sur numérotation incomplète (Cas Keyyo)	4
O.box 4.0a		Correction en cas de charge due à fort trafic IP provoquant un reset	4
O.box 4.0a	E	Correction affichage du status d'enregistrement sur ITSP (Annatel par ex !)	B

Version	Contenu	R
O.box 4.0a	Correction modification des paramètre de ligne (Proxy Sip) sur exportation de config. Pabx	R

O.box / Pabx 3.0d / 17.10.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 3.0c : <u>Télécharger le RHM</u>

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : Télécharger la notice

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : <u>Télécharger</u>

Cette version apporte des nouveautés par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	B
O.box 3.0d	\odot	Prise en compte de statut SIP	B
O.box 3.0d	\odot	Surveillance de la fonction IP	P

O.box / Pabx 3.0a / 20.05.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

RHM 3.0c : Télécharger le RHM

CTI 3.07: Télécharger

Notice associée : <u>Télécharger la notice</u>

Présentation de O.box incluant les évolutions fonctionnelles et tarifaires : Télécharger

Cette version apporte des nouveautés \bigcirc par rapport aux versions antérieures

Version		Contenu	R
Matériel (UC)	\odot	Les UC sont compatibles PoE et DECT. Elles sont marquées « V2-PoE »	B
Matériel (UC)	F	Pilotage à vitesse constante du ventilateur (réduction du bruit)	R
Matériel (UC)	E	Redémarrage automatique au retour secteur sur batterie totalement déchargée	B
Matériel (carte) et O.box 3.0a	\odot	Fonction Mobilité DECT : Carte DECT et base déportée DECT. Ensemble géré par logiciel supérieur ou égal à 3.0a	R
Matériel (carte) et O.box 3.0a	\odot	Carte Ethernet PoE. L'injecteur PoE n'est plus nécessaire pour les postes IP compatibles PoE. Matériel piloté par logiciel supérieur ou égal à 3.0a	R
Matériel (carte) et O.box 3.0a		Carte WiFi pour permettre des liaisons Ethernet sans fil, voix et données. Matériel piloté par logiciel supérieur ou égal à 3.0a	R
Matériel (option)	\odot	Fixation Rack 19 pouces	B
O.box 3.0a	\odot	QoS 802.1 P et 802.1 Q	R
O.box 3.0a	\odot	Déclaration de 4 ITSP	R
O.box 3.0a	\odot	Déport de postes IP et postes IP dédiés	R
O.box 3.0a	\odot	Ouverture simplifiée du firewall pour management distant	R
O.box 3.0a	\odot	Secours communications IP, Fonction Fall back	R

Version		Contenu	B
O.box 3.0a		Renvoi sur aboutement fonctionne en liaison IP trunk	R
CTI 3.07	\odot	Protection du CTI par code si le poste associé est protégé	R
CTI 3.07	\odot	CTI multilangue	R
CTI 3.07	\odot	Fonction réinitialisation intercom	B
CTI 3.07	\odot	Amélioration du rétro-appel	B
CTI 3.07	\odot	Visualisation de l'état des postes au lancement de l'application	B
CTI 3.07	é.	Prise de ligne après passage jour/nuit	B

O.box / Pabx 2.1h / 06.03.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

Cette version apporte des nouveautés 🙂 et des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Sauf remarque particulière , elle est téléchargeable sur tout produit O.Box

Version		Contenu	B
O.box 2.1h	e 🗔	Correction concernant la commande de gâche portier	
O.box 2.1h	613	Correction du Craquement sur écoute d'une annonce et une musique de prédécroché préalablement téléchargement par wav	
O.box 2.1h		Niveau de sonnerie des postes dédiés trop fort par défaut	
O.box 2.1h	613	Erreur de notification au poste d'un appel transféré en mode accueil, un appel en absence est indiqué, alors l'appel a été géré	
O.box 2.1h	E	mauvaise gestion de l'interception poste quand celle-ci utilise la touche intercom (62+touche)	
O.box 2.1h	613	renvoi de SDA pilotée au poste (code 907) vers numéro IP de longueur < ou > à 10 chiffres	
O.box 2.1h	6	refus d'appel départ lancé en VoIP, si le numéro d'appelant a été modifié au RHM pour être différent du numéro direct	
O.box 2.1h	6	problème d'affichage du nom du num abrégé en appel départ sur poste dédié	
O.box 2.1h		plusieurs incohérences de supervision des postes IP dédiés	
O.box 2.1h	613	interdiction d'intercepter inopérante sur comm LR en mode « ligne privée »	
O.box 2.1h		confusion des groupes OP si LR avec ND non déclaré, en environnement environnement LR + T0 exclusivement	
O.box 2.1h	6	mauvaise gestion de deux appels internes simultanés vers un même poste IP dédié, après raccroché de l'un deux	
O.box 2.1h	A	Poste analogique du groupe OP vu momentanément bloqué après décroché simultané. Ceci se produit si le groupe OP est composé exclusivement de 2 postes	
O.box 2.1h		gestion du TEI après basculement point à point / point multipoint	
O.box 2.1h	613	blocage CTI si appui sur 9 depuis un poste IP dédié / pb de parcage depuis CTI	
O.box 2.1h		pb affichage en cas de rappel interne sur IP dédié	
O.box 2.1h	613	PB Téléchargement par T0 ; interruption / Aucun problème constaté en téléchargement local.	

Version		Contenu	B
O.box 2.1h	ê.	pb de libération de comm après transfert sans présentation vers un groupe interne	
O.box 2.1h		Affichage incomplet « Complétez le numér» lors d'émission d'un Numéro abrégé commun depuis IP dédié	
O.box 2.1h	E	mauvaise gestion de renvoi par aboutement temporisé si le groupement est mixte IP+ poste dédié	
O.box 2.1h	E	erreur de vocal après faute manip sur parcage suivi d'un faux numéro	
O.box 2.1h	á L a	mauvais affichage du numéro quand une comm LR va sur un site renvoyé via T0 < rend le rappel du num affiché impossible car num erroné	
O.box 2.1h		visualisation des postes décroché depuis le CTI en phase démarrage	
O.box 2.1h	E	pb de démarrage avec LR	
O.box 2.1h	á L	Pb de mauvaise num sur LR1 si appel en cours sur Le poste (Bip d'appel en instance)	
O.box 2.1h	á L	Pb de renvoi d'appel LR vers IP par aboutement si appel en secret ou absence de CLIP sur la LR client.	

e.Volution / Pabx 3.7 / 07.02.08

Version France VN6 : <u>Téléchargement en VN / Euronumeris</u>
Version France ETSI : <u>Télécharger en ETSI / Euronumeris +</u>

Cette version apporte des nouveautés 😊 et des correctifs 😜 par rapport aux versions antérieures

Sauf remarque particulière $\begin{cases} \begin{cases} \b$

Version		Contenu	B
e.Volution Pbx 3.7	<u>©</u>	Supervision des lignes sur intercom de poste évolué. Cette amélioration permet de retouver une utilisation de l'intercom identique à e.Compact	
e.Volution Pbx 3.7	<u></u>	Enrichissement des informations accessibles en suivi sur l'état des T0	
e.Volution Pbx 3.7	\odot	Déconnexion auto du RHM connecté en local après 2 minutes d'inactivité	
e.Volution Pbx 3.7	E	Demande de rappel interne depuis un poste DECT	
e.Volution Pbx 3.7	613	Accès au répondeur portier depuis le standard automatique	
e.Volution Pbx 3.7	á L	Amélioration du débordement de SDA sur SDA	
e.Volution Pbx 3.7	E	Erreur de notification au poste d'un appel transféré pendant le mode accueil, un appel en absence est indiqué, alors l'appel a été géré	
e.Volution Pbx 3.7	E	mauvaise gestion de l'interception poste quand celle-ci utilise la touche intercom (62+touche)	
e.Volution Pbx 3.7	E	Quelques incohérences de supervision des postes IP dédiés	
e.Volution Pbx 3.7	613	Poste analogique du groupe OP (quand celui-ci est composé de 2 postes) vu momentanément bloqué après décroché simultané	
e.Volution Pbx 3.7	F	Erreur de vocal après erreur de manipulation (parcage suivi d'un faux numéro)	

Vos contacts:

Support Hot line 03 85 77 91 01

info@adept-telecom.fr

Avenue de l'Europe BP 161 71204 LE CREUSOT Cedex <u>e-mail@adept-telecom.fr</u> Tel 03 85 77 01 01

www.adept-telecom.com